## 用人单位职业病检测报告公示信息表

用人单位名称	温岭市立新焊割气供应站
项目地址	温岭市松门镇白岩村
联系人	陈君华
参与项目技术人 员	李雅琴、徐航杰
陪同人	陈君华
评价范围	温岭市立新焊割气供的生产厂区内,主要存在职业病危害因素的作业场所为生产场所。
检测时间	2021年4月16日
存在的职业病危 害因素	噪声

## 通过对本项目各工作岗位噪声进行检测和数据分析,结 果显示1号点泵房岗位、2号点压缩机房岗位、3号点充装岗 职业病危害因素 位的工作场所 40h 等效声级检测结果均未超过《工作场所有 检测结果结论 害因素职业接触限值第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007卫 生限值的要求。 报告日期 2021年4月20日 现场图片 备注